



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 01d
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Museo
2. DENOMINAZIONE: Palazzo Te, Appartamento della Grotta.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): viale Te, 13 – 46100 Mantova.....
4. TELEFONO: 0376 365886
5. FAX: 0376 363883
6. E-MAIL: palazzote@domino.comune.mantova.it.....
7. SITO-WEB: www.comune.mantova.it.....
8. NOTE: responsabile dott. Ugo Bazzotti
-

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (zone verdi) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO **ghiaio**

GRADO DI MANUTENZIONE: buono

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: **parcheggi pubblici piazzale Te**

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.

non sono tracciati confini dei posti auto

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

SI

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

SI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO **circa 1,40 m**



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

NO **circa 1,20 x 1,40 m**

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE : dimensione media 90 cm.

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO **circa 0,90 m**

6. Ci sono scale:

NO

è presente 1 gradino per il passaggio dal porticato al giardino interno (in ghiaino) e 3 gradini per l'accesso alla grotta.

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

NO

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE:.....

13. SITO ACCESSIBILE: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON AUSILIO**