

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

1. DATA: 30/09/08.....
2. PROGRESSIVO SCHEDA n.:.....
3. COMPILATORE: Barel Lorenza.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Chiesa.....
2. DENOMINAZIONE: Chiesa Santa Maria del Gradaro.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): Via Gradaro.....
4. TELEFONO:
5. FAX:
6. E-MAIL:
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....
.....

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. Accessi Esterni (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.

- NO **circa 1.10 m**

Luoghi affollati larghezza 1,80

- NO

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

- NO

Gradino arrotondato

- NO

Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione (pozzetti, griglie, cordoli, caditoie...)

- NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

- SI **marmo rosa**

Grado di manutenzione: presenza di alcuni dissesti

2. Parcheggi al servizio del sito: **parcheggi non segnalati sia esterni al sito che interni al cortile della chiesa**

3. Accesso al sito dall'esterno:

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

- NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

- NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

- SI

La porta d'accesso apre verso l'interno

- SI

La porta d'accesso apre verso l'esterno

- NO

La porta d'accesso è scorrevole

- NO

Le eventuali porte a vetro sono provviste di segnalazione della trasparenza

- NO

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

zona antistante 1.30 m e zona retrostante di 1.50 m

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

SI **ci sono 3 gradini esterni all'accesso con alzata 14 cm e pedata 45 cm**

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Il campanello o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 cm e i 130 cm

NO **non presente**

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI **marmo rosa liscio**

4. Percorsi interni orizzontali:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie

NO

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà sensoriali

NO

Lo sportello informazioni ha il piano ad altezza massima di 90 cm da terra

NO **non esiste**

Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m. o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi

SI

In caso di passaggi con dimensioni ridotte i radiatori, gli estintori, i telefoni hanno un alloggiamento in nicchia

NO **non esistono**

5. Aperture interne:

hanno una larghezza di almeno 0,90 m

SI

6. Ci sono scale: 5 gradini ubicati appena superata la soglia d'accesso

SI **5 gradini interni con alzata 12 cm e pedata di 40 cm**

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI **rivestiti con tessuto antisdrucciolevole**

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

SI

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

SI

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

SI

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

SI

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO **non c'è pericolo di cadere nel vuoto**

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. Servizi igienici: **non ci sono servizi igienici**

11. Nelle sale e luoghi per riunioni e spettacoli:

C'è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:

NO

tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti:

SI

gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo stazionamento di una carrozzina:

SI

12. Sicurezza:

E' presente un piano di evacuazione per disabili motori e sensoriali:

NO

13. Servizi e accessori:

NO

14. Sito accessibile: **NON ACCESSIBILE**