



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.:09 data 11/10/2007
2. COMPILATORE: Barel Greggio Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Sala Convegni e Mostre
2. DENOMINAZIONE: Santa Maria della Vittoria
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):
4. TELEFONO:
5. FAX:
6. E-MAIL:
7. SITO-WEB:
8. NOTE:

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) : **ingresso principale**

Larghezza 1,50 m.

NO (0.90 m)

Luoghi affollati larghezza 1,80

NO

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

NO

GRADO DI MANUTENZIONE: lastre di marmo e pavimentazione strada in ciottoli sconnessi

1a. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) : **ingresso disabili**

Larghezza 1,50 m.

NO (0.85 m)

Luoghi affollati larghezza 1,80

NO

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: lastre di porfido sconnesse

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: **zona a traffico limitato**

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO ingresso principale

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

NO

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO (1.35 m)

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

SI (1 gradino di 12 cm)

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucchiolevole

SI

3a. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO ingresso disabili

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

SI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI NO

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucchiolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO (circa 1 m)

6. Ci sono scale:

SI (3 gradini)

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

NO

i gradini hanno una pedata antisdrucchiolevole di almeno 30 cm

no antisdrucchiolevole si di 30 cm

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

SI

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

NO

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO (**larghezza scala 0.80 m**)

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO (**non c'è pericolo**)

7. Ci sono rampe interne:

SI

ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

NO (**inferiore di 10 m**)

in corrispondenza di eventuali porte c'è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.

NO (**non ci sono porte**)

ha un corrimano ad un'altezza di 0,90m

SI (**1m**)

ci sono cordoni laterali di protezione

SI

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

SI

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

SI

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

NO

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

SI

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

SI

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

SI

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE: per l'accesso disabili è prevista l'installazione di un campanello ad altezza 82 cm.

13. DOCUMENTAZIONE : Sì fotografica



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

14. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE.....

15. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI: non ci sono posti fissi, sedie rimovibili

C'è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:

SI

tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti:

SI

gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo stazionamento di una carrozzina:

SI