



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 08 data 11/10/2007
2. COMPILATORE: Barel Greggio Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Chiesa.....
2. DENOMINAZIONE: Rotonda di san Lorenzo
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):Piazza Erbe
4. TELEFONO:0376322297
5. FAX: 0376322297
6. E-MAIL:-
7. SITO-WEB:-
8. NOTE:aperto tutti i giorni orario minimo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 sabato e Domenica
orario continuato

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE:bloccetti di porfido regolari

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO:

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

SI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

SI NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antiscivolo

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE :

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

non ce ne sono

6. Ci sono scale:

NO

7. Ci sono rampe interne: di accesso, altezza max. 23 cm

SI

ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

NO

in corrispondenza di eventuali porte c'è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.

NO

ha un corrimano ad un'altezza di 0,90m

NO

ci sono cordoni laterali di protezione

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO

10. SERVIZI IGIENICI

non ci sono servizi igienici

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE: non sonostalli riservati, ma c'è lo spazio necessario per la manovra e lo stallo di una carrozzina.

-Alla base delle colonne c'è un basamento di altezza 10 cm che sporge oltre il diametro della colonna (colonne di fronte all'ingresso)

-Tra il marciapiede e l'ingresso c'è una scalinata (pedata 90 cm, alzata 6 cm).....

13. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE CON AUSILIO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

14. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI:

C'è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:

SI

tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti:

SI

gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo stazionamento di una carrozzina:

SI