



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 63 data 30/11/07.....
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Chiese.....
2. DENOMINAZIONE: Chiesa di Sant' Andrea.....
.....
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO):.....
4. TELEFONO:
5. FAX:
6. E-MAIL:
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE:.....
.....

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI : Da Piazza Mantegna

Larghezza 1,50 m.

SI

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

SI **sono presenti 7 gradini per arrivare all'entrata della chiesa**

Gradino arrotondato

NO

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: Lastre di marmo in buono stato

1a. ACCESSI ESTERNI : Da Piazza Leon Battista Alberti

Larghezza 1,50 m.

SI **vi è una strettoia di 1 m in un punto**

Luoghi affollati larghezza 1,80

SI

Differenza di quota (gradino) superiore ai 2,5 cm

NO

Gradino arrotondato

SI

Pavimentazione :

Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

GRADO DI MANUTENZIONE: non sono presenri sconessioni nella pavimentazione



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: Zona a traffico limitato non esiste un posto auto segnalato per disabili

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali

SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale

NO

Dimensione del parcheggio inferiore ai 3.20 m.

NO

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m

NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO Ingresso disabili segnalato da Piazza Leon Battista Alberti

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale

NO

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale

SI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

NO **1.20 m**

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

NO **causa lavori in corso, nella zona antistante l'accesso lo spazio è limitato da un'impalcatura**

eventuale differenza di quota superiore ai 2,50 cm

NO

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucchiolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

SI

5. APERTURE INTERNE : non ci sono aperture interne

6. Ci sono scale:

NO

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

SI NO

ha dimensioni tali da permetterne l'uso da parte di una persona su sedia a rotelle

SI NO

se è all'esterno è protetta da agenti atmosferici

SI NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

NO

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE:.....

13. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE.....

14. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI:

C'è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:

SI

tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti:

SI

gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo stazionamento di una carrozzina:

SI